

Bedienungsanleitung




Automatischer Urinal-Spülarmatur


Rada Tec 730


6V =


CN: 01.30.33.092

1. Technische Daten











CN: 01.30.33.092







CN: 01.30.33.092

- 3 - Var.1/2022


2. Funktionsbeschreibung








CN: 01.30.33.092

- 4 - Var.1/2022











CN: 01.30.33.092

- 5 - Var.1/2022

3. Baubereitschaft








Var.1/2022


4. Installation


a) Keramik Golem

















CN: 01.30.33.092


- 7 - Var.1/2022

b) Keramik Golf













CN: 01.30.33.092


- 8 - Var.1/2022


























5. Batteriewechsel










CN: 01.30.33.092

- 9 -

6. Filtersiebreinigung








7. Problemlösungen

Problembeschreibung	Ursache	Behebung
Kein Wasser fließ	Eckventil zu	Eckventil öffnen
	Batterie leer	Batterie wechseln
	Sensor funktionslos	Servis anrufen
LED-diode blinkt ® ® ® Elektronik - piepsen1x/5sek.	Batterie leer	Batterie wechseln
Geringte Durchfluß	Filtersiebe voll	Filtersiebe reinigen
Dauerfluß	Magnetventil falsch	Eckventil zu und Servis anrufen
Wiederholt automatisch durchspült	Dezinfektionsmittel befindet sich im Urinal.	 Entfernen Sie das Desinfektionsmittel aus dem Urinal, und Urinal durchspüllen mit Befehl DO-5.1 (Fluch).
Es gibt keine Selbstentleerung im Siphon	Reduzierter Wasserfluss.	 Reinigen Si eden Filter im Eckventil Überprüfen Sie den empfohlene Druck, oder Mindestdurchfluss 13 l/ Min. Wenn Selbstentleerung nicht auftritt, bitte Reinigungsspülung einrichten [Rain-spülung].
Nach dem Spülen ist kein Wasser im Urinal.	 Die vollständige Absaugung des Wassers erfolgt durch den Kontaminierten Siphon. Die vollständige Absaugung des Wassers erfolgt durch den Kontaminierten Siphon. 	 Reinigen Sie den Siphon mit einer chemischen Zubereitung mit der [Lange Stoppzeit] Funktion. Nachspülen einstellen [Nachspülung].

CN: 01.30.33.092

8. Wichtige Hinweise




Feste dezinfektionsmitteln(Granulen, Würfeln, Eiern, ...) in Urinalkeramik **einlegen ist nicht möglich**, das führt zur zyklischen Spülungen bis der Auflösung.


Jede drei Monat ist es **notwendig** des Siphons gegen Sedimentation reinigen. Wir empfohlen chemische Mitteln die Schwefelsäure oder Photosphorsäure enthalten. Zum Beispiel:


PULIRAPID, STURA FACILE oder FIXINELA.


Halten Sie während der Reinigung Wasser mit der Funktion [Lange Stoppzeit] an gemäß den Anweisungen auf dem Reinigungsmitte.


9. Ersatzteilliste














1. CN: 01.30.40.002 2. PLU 1/5593 3. CN: 01.30.33.025

4. CN: 06.21.52.000 5. PLU 1/1721

6. CN: 06.21.31.020

Elektronik Magnetventil Absaugesifon

Batteriefach ist nicht Produktbestandteil

Batterie CR-P2 6V ist nicht Produktbestandteil

Netzteil ist nicht Produktbestandteil

CN: 01.30.33.092

- 11 - Var.1/2022