

Produkthandbuch






Rada Tec Waschtischarmaturen mit Bluetooth


Tec 150 BLE Serie


Tec 200 BLE Serie


Tec 310 BLE Serie

1. Technische Daten













Versionen:





- 2 - Var 1/2024


2. Allgemeine Informationen zur Armatur innerhalb der App





Stromversorgungen & Verteiler:

















Weitere Informationen zur Verdrahtung finden Sie im PDF-Dokument: "Elektrisches Installationsschema Tec BLE Armaturen 12-24VDC.pdf"


3. Action description











Automatische verbesserte Hygienespülung

Mit Hilfe der einstellbaren Parameter für die Hygienespülung - Spülzyklus, Spüldauer und Stagnationszeit - kann die Hygienespülfunktion so eingestellt, dass selbst die strengsten Anforderungen für eine Hygienespülung erfüllt werden.

Der verbesserte Hygienespülalgorithmus zählt **jeden** Wasserfluss als Hygienespülung oder als Teil einer Hygienespülung, sofern die eingestellten Parameter erfüllt werden.


Das bedeutet, wenn während einer normalen Benutzung das Wasser ununterbrochen für 30 Sekunden fließt und die Hygienespülzeit auf 30 Sekunden eingestellt ist, wird die nächste automatische Hygienespülung um den eingestellten Zyklus verschoben, ab Werk ist diese Einstellung 72 Stunden.

Wenn während einer normalen Benutzung das Wasser für eine kürzere ununterbrochene Dauer als die eingestellte Hygienespüldauer (ab Werk 30 Sekunden) fließt, aber die Zeitdauer der Unterbrechnungen kürzer ist als die eingestellte Stagnationszeit (ab Werk 10 Minuten) ist, werden die Wasserfließzeiten als eine Laufzeit zusammengefasst (t1 + t2 + t3...tn) und als eine durchgehende Laufzeit gewertet.

Wenn die Summe der einzelnen Laufzeiten größer oder gleich dem Wert der eingestellten Hygienespüldauer (ab Werk 30 Sekunden) ist, werden diese Wasserfließzeiten als korrekte Hygienespülung betrachtet und die nächste Hygienespülung wird um den eingestellten Zyklus (ab Werk 72 Stunden) verschoben.


Wenn die Pausen zwischen einzelnen Wasserfließzeiten länger (ts1...tsn ≤ ts trifft nicht zu!) als der eingestellte Wert für die Stagnationszeit (ab Werk 10 Minuten) ist, werden die Wasserfließzeiten nicht als Hygienespülungen betrachtet. Dies gilt ebenfalls, wenn alle anderen eingestellten Vorgaben für die Stagnationszeit und die Hygienespüldauer während der normalen Benutzung nicht erreicht werden. In diesem Fall wird gemäß den Einstellungen für den Zyklus (ab Werk 72 Stunden) und die Dauer eine Hygienespülung (ab Werk 30 Sekunden) ausgelöst.


Hinweis: Stagnierendes Wasser in Leitungen erwärmt sich und dessen Qualität verschlechtert sich.




(1), (2), Hinweis:


Wenn die Bedignungen (1) und (2) erfüllt sind, werden die Fließzeiten nicht zusammengefasst t_{11} , t_{12} ... t_{1n} , und nicht als eine durchgehende Fließzeit betrachtet, d.h. es findet kein ausreichender Wasserfluss statt und gemäß den Einstellungen für Hygienespüldauer (ab Werk 30 Sekunden) und Hygienespülzyklus (ab Werk 72 Stunden) wird eine Hygienespülung durchgeführt.




























4. Abmessungen





5. Installationsvorbereitung



















6. Mögliche Probleme:


6.1




6.2





6.3





7. Installation




























8. Einstellen der Mischerposition















9. Einstellen der Temperaturbegrenzung











Wenn mehr Kaltwasser dazugemischt werden soll, muss die Begrenzung um einen weiteren Zahn gemäß Anleitung 2 bis 4 verstellt werden, solange bis die dazugemischte Kaltwassermenge ausreichend ist.


5


8








Wenn die gewünschte Wassetemperatur beim Einstellen des Begrenzers nicht ausgewählt war z.B. das Wasser war zu heiß oder zu kalt, dann entfernen Sie den Mischhebel und gehen Sie zu Schritt 9, um die Einstellung zu korrigieren.















Wenn mehr Kaltwasser dazugemischt werden soll, den Begrenzer um einen weiteren Zahn gemäß Schritt 11 bis 13 verändern bis die Kaltwassermenge ausreichend ist.



10. Thermische Desinfektion der Heißwasserseite










Empfohlene Mindestzeit für die thermische Desinfektion		
Temperatur T (C°)	Dauer t (min)	
70	5	
69	5,6	
68	6,4	
67	7,4	
66	8,6	
65	10	










11. Reinigung der Siebfilter










12. Reinigen des Strahlreglers

















13. Service test



14. PIN-Code zurücksetzen








15. Problemlösung

Problem	Ursache	Lösung
Es fließt kein Wasser	Eckventile geschlossen	Eckventile öffnen
	Fehlerhafter IR-Sensor	Kundendienst kontaktieren
LED blinkt	Niedrige Spannung	Spannungsversorgung prüfen
Reduzierter Wasserfluss	Verschmutzter StrahlreglerVerschmutzte Filtersiebe	Strahlregler reinigen Filtersiebe reinigen
Immer noch kein Wasserfluss	Fehlerhaftes Magnetventil	Eckventile schließen und den Kundendienst kontaktieren
Wasserfluss startet zufällig	 Unerwünschte Reflexionen von Objekten im Erfassungs- bereich des IR-Sensors Siehe hierzu Abschnitte 6.1, 6.2 und 6.3 	Servicetest durchführen und die Quellen für die unerwünschten Reflexionen beseitigen

16. Wichtiger Hinweis!


Die Stromversorgung ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs der Armatur!

Verwenden Sie für die Reinigung der Oberflächen keine scheuernden Reinigungsmittel (z.B. Topfschwamm) sowie Reinigungsmittel die Ammoniak, Salzsäure, Phosphorsäure, Essigsäure, Chlor oder Alkohol enthalten.



17. Ersatzteile

Für Variante: Rada Tec 150 BLE (1611508) Waschtisch-Mischarmatur Rada Tec 200 BLE (1611510) Waschtisch-Mischarmatur Rada Tec 310 BLE (1611514) Waschtisch-Mischarmatur



1. PLU 1544 S

2. CN:02.55.01.000

3. PLU 2087

4. PLU 2087

5. 2.1930.327

6. 1350352

7. 02.41.09.000

8. 3057516

Strahlregler mit Durchflussnegrenzer 6 I/min (nicht für Rada TEC 310 BLE)

Elektronikeinheit

Flexschlauch Heißwasser mit RSV

Flexschlauch Kaltwasser mit RSV

Filtersieb

Mischwelle mit Mischhebel


Magnetventil

Magnetschlüssel

18. Ersatzteile

für Varianten:

Tec 150 BLE (1611507) Waschtischarmatur Tec 200 BLE (1611509) Waschtischarmatur Tec 310 BLE (1611513) Waschtischarmatur



- 1. PLU 1544
- 2. CN:02.55.01.000
- 3. PLU 20927
- 4. 2.1930.327
- 5. 02.41.09.000
- 6. 3057516

Strahlregler mit Durchflussnegrenzer 6 I/min (nicht für Rada TEC 310 BLE) Elektronikeinheit

Flexschlauch mit RSV

Filtersieb

Magnetventil

Magnetschlüssel